



des réservoirs des liquides, des lattes NTools FAST PLAST Quantité/kit Kit de soudage des plastiques extérieures, des éléments de l'intérieur Produits du kit: 126006 NTools HG 2003 LCD Décapeur thermique avec réglage électronique de la température 1 pc. Le soudage des plastiques nécessite la NTools FP NOZZLE 220710 Buse de soudage FAST PLAST 1 pc. mise en place des liants (fils de soudage) 3 220711 NTools FP NOZZLE Buse avec transition (de réduction) FAST PLAST 1 pc. sélectionnés en fonction du matériau à 220755 APP FP SCRAPER Grattoir pour chanfreiner le plastique FAST PLAST 1 pc. APP FP ROLL 220715 Rouleau avec monture 1 pc. APP FP PP 220721 Fil polypropylène PP, triangle 1 pc. Fil PP + EPDM, triangle 220726 APP FP PP + EPDM 1 pc. 220731 APP FP PEHDPE Fil polyéthylène PE (HDPE), triangle 1 pc. 220736 APP FP PC Fil polycarbone PC, triangle 1 pc. 220741 APP FP ABS Fil ABS, triangle 1 pc. APP FP PA 220746 Fil nylon PA, triangle 1 pc. 7 Plateau de verre, réfractaire 1 pc. 8 Valise système plastique 1 pc. 9 Éponge pour kit 1 pc.

réparer. Une bonne température de soudage est obtenue par le décapeur avec réglage électronique de la température et de la force du soufflage de l'air chaud. Le kit de soudage des plastiques NTools

pare-chocs, des attaches des phares,

des véhicules etc.

FAST PLAST permet de rétablir la résistance des éléments fissurés.

11.12.2015 r. APP Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września



## • Processus de réparation des plastiques avec système NTools FAST PLAST



Examiner le dommage.



Identifier le type de matériau à réparer.



Décaper l'élément à réparer avec MULTI Cleaner dilué à 1:3 - 1:5.



Dégraisser l'élément à réparer avec le dissolvant WK900.



Sécher, souffler à l'air comprimé.



Enlever la peinture de la zone endommagée avec grattoir pour chanfreiner le



Couper la fissure en « V », décaper, souf-




Mettre la buse de soudage.



Sur le décapeur, sélectionner la température de soudage selon la matière.

L		
Type de matière	Température de soudage °C	Force de soufflage
PP/EPDM	280	III
HD-PE	300	II
PP	320	II
PA	420	II
ABS	360	II
PC	420	II





Introduire le fil dans le bout selon le matériau à réparer.



Renforcer la zone réparée, et pour cela souder quelques fragments du fil de soudage du côté intérieur perpendiculaireuent à



Du côté extérieur, souder la fissure en déplaçant la machine à souder le long de la fissure avec une vitesse qui permet de fondre les deux matériaux. Appuyer légèrement sur le fil avec le bout de la buse de soudage.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września



Après le refroidissement, rectifier, dégraisser, souffler, mastiquer, traiter, peindre.



C'est fini!

11.12.2015 r. APP Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21